

物件状況写真



外観  
玄関及び北面・東面



外観東面



外観  
東面・南面  
及び駐車スペース



物件状況写真



外観西面



西側敷地  
整地済み




西側道路と出入り口




物件状況写真



1 F 玄関



2F 内玄関



室内入口

物件状況写真



室内 LDK






物件状況写真



室内  
納戸



室内  
洗面・脱衣



室内  
W. C  
便座故障のため  
取り外し中

物件状況写真



室内  
浴室



1F 物置



ボイラー



物件状況写真



1F 物置



北東境界付近



物件状況写真



南東境界付近



南西境界付近



北西境界付近