

新庄市立小中学校耐震化一覧

平成23年11月30日現在

番号	学校名	棟名称	建物区分	建築年月	S57以降	S56以前	耐震診断(二次)			耐震改修				耐震化済	備考	
							実施済	実施年	Is値	実施済	実施年	Is値	予定年度			不要
1	新庄小	教室棟	校舎	S42.3		○	○	H21	0.340	○	H22	0.730			○	
2	新庄小	渡廊下	校舎	S42.3		○	○	H21	0.710						○	
3	新庄小	管理棟	校舎	S43.3		○	○	H21	0.300	○	H22	0.770			○	
4	新庄小	体育館	屋体	S44.3		○	○	H23	0.060				H25			
5	新庄小	EV	校舎	H11.3	○										○	
6	新庄小	給食室	校舎	H14.3	○										○	
7	沼田小	管理棟	校舎	S39.3		○	○	H21	0.720					○	○	
8	沼田小	教室棟	校舎	S38.6		○	○	H21	0.660	○	H22	0.720			○	
9	沼田小	体育館	屋体	S39.12		○	○	H22	0.220				H24			
10	日新小	教室棟	校舎	H11.12	○										○	
11	日新小	渡廊下①	校舎	H11.12	○										○	
12	日新小	管理棟	校舎	H11.12	○										○	
13	日新小	渡廊下②	校舎	H11.12	○										○	
14	日新小	渡廊下③	校舎	H13.3	○										○	
15	日新小	体育館	屋体	H13.3	○										○	
16	北辰小	体育館	屋体	S54.3		○	○	H23	0.090				H25			
17	北辰小	管理教室棟	校舎	S56.3		○	○	H23	0.780					○	○	
18	北辰小	特別管理等	校舎	S56.3		○	○	H23	0.740					○	○	
19	萩野小	管理教室棟	校舎	S51.3		○								○		H27以降 解体予定
20	萩野小	体育館	屋体	S56.3		○								○		H27以降 解体予定
21	泉田小	管理教室棟①	校舎	S52.3		○								○		H27以降 解体予定
22	泉田小	管理教室棟②	校舎	S52.3		○								○		H27以降 解体予定
23	泉田小	体育館	屋体	S53.1		○								○		H27以降 解体予定
24	昭和小	管理教室棟	校舎	H8.2	○										○	
25	本合海小	管理教室棟	校舎	S57.3	○										○	
26	本合海小	体育館	屋体	S53.1		○	○	H23	0.100				H25			
27	升形小	管理教室棟	校舎	S57.12	○										○	
28	升形小	体育館	屋体	S57.12	○										○	
29	新庄中	管理棟	校舎	S54.3		○	○	H22	0.442	○	H23	0.708			○	
30	新庄中	教室棟	校舎	S54.10		○	○	H22	0.474	○	H23	0.760			○	
31	新庄中	体育館	屋体	S40.11		○	○	H22	0.120				H24			H24 耐震化改築予定
32	新庄中	EV	校舎	H15.1	○										○	
33	明倫中	管理棟	校舎	S55.3		○	○	H23	0.507				H27			
34	明倫中	渡廊下	校舎	S55.3		○	○	H23	0.359				H27			
35	明倫中	教室棟	校舎	S54.10		○	○	H23	0.587				H27			
36	明倫中	体育館	屋体	S55.3		○	○	H23	0.330				H26			
38	日新中	教室棟	校舎	S55.9		○	○	H22	0.538	○	H23	0.725			○	
39	日新中	渡廊下	校舎	S55.9		○	○	H22	0.888					○	○	
40	日新中	管理棟	校舎	S55.9		○	○	H22	0.566	○	H23	0.727			○	
37	日新中	体育館	屋体	S55.3		○	○	H23	0.280				H25			
41	萩野中	管理教室棟	校舎	S46.8		○								○		H27以降 解体予定
42	萩野中	体育館	屋体	S46.8		○								○		H27以降 解体予定
43	八向中	管理教室棟	校舎	S46.2		○	○	H21	1.045					○	○	
44	八向中	体育館	屋体	S57.3		○	○	H23	0.306				H26			
45	八向中	渡廊下	校舎	H4.3	○										○	
46	八向中	特別教室棟	校舎	H4.3	○										○	
計					15	31	24			7					28	

※Is値(構造耐震指数)とは耐震診断を行った結果として、建物の耐震性能を示す指数で、Is値0.6以上で耐震性能を満たすとされています。

文部科学省では、学校施設についてIs値0.7以上に補強するよう基準を設けています。

【Is値の目安】:震度6強程度の大地震に対して、その建物の倒壊や崩壊する危険性を評価

Is値0.3未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

Is値0.3以上0.6未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

Is値0.6以上 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い