

【泉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	国道13号	大字萩野字横根山	○ 車両の交通量が多く、児童の横断が危険	○ 速度抑制の路面表示を設置	国	平成24年度
				○ 交通指導取締り	警察	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導	学校	平成24年度

【本合海小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
2	国道47号	大字本合海	○ 交通量が多く、歩道も狭いため危険 ○ 特に冬期は雪堤が高くなり見通しが悪く危険	○ 大型車交通の転換（新庄古口道路事業中）	国	平成24年度
				○ 早めの運搬排雪を実施	学校	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導		

【昭和小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
3	県道赤坂真室川線	昭和小学校南側県道との交差点	○ 歩道は設置されているが、県道横断は危険	○ ドットラインの設置	山形県	平成24年度
				○ 横断歩道等の塗り直し	警察	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導	学校	平成24年度
4	国道47号	昭和小学校西側県道との交差点	○ 歩道は設置されているが、県道横断は危険	○ ドットラインの設置、標識の移設、誤外側線の消去	山形県	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導	学校	平成24年度

【北辰小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
5	県道泉田新庄線	北辰小学校西側交差点	○ 歩道と北進の車道が狭い。南進する車両が早い。信号無視する車両がある。	○ センターラインの設置	山形県	平成24年度
				○ 交通指導取締り	警察	平成24年度

【萩野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
6	県道土内五日町線	萩野小学校入口交差点	○ 児童の横断がカーブで見通しが悪い	○ 減速の路面表示、ドットラインの設置	山形県	平成24年度
				○ ドットラインの設置	山形県	平成24年度
				○ 横断歩道等の塗り直し	警察	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導	学校	平成24年度

【升形小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
7	県道新庄戸沢線	県道駐車帯	○ 駐車帯の幅が広く、横断する児童が危険	○ 横断指導線、ドットラインの設置	山形県	平成24年度
				○ 児童に対して横断方法指導	学校	平成24年度

【日新小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
8	市道30号線	末広町、下金沢町地内	○ 交通量が多い。歩道がない。通学児童生徒数が多い。車道外側線が消えており危険。	○ 路側帯の拡幅、路上設置のゴミ集積箱移設	新庄市	平成24年度

【新庄小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
9	市道宮内・横打線	御堀端南、宮内町地内	○ 歩道がない。通学児童生徒数が多い。	○ 路側帯の拡幅	新庄市	平成24年度
10	市道反田・飛田線	きねぶち医院前交差点	○ 大型車左折時の巻き込みが路側帯に入り込むため危険	○ 車線分離標の設置	新庄市	平成25年度
				○ 横断歩道等の塗り直し	警察	平成24年度
11	国道458号	ファミリーマート川西店前	○ 歩道がない。駐車場の車両出入りが多い。	○ 通行場所の変更、指導	学校	平成24年度
12	国道458号	庄司商店前	○ 見通しが悪く、横断する際に危険	○ 横断指導線、ドットラインの設置	山形県	平成24年度

【沼田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
13	市道万場町・円満寺線	円満寺町地内	○ 踏切の停止線が消えている。 ○ 道路幅が狭く、自動車と歩行者の距離が近くなり危険 ○ 丁字路に外側線がなく、左折時の巻き込みの危険がある。 ○ 道路幅が狭く、自動車と歩行者の距離が近くなり危険。カーブで見通しが悪い。	○ 停止線の引き直し	新庄市	平成24年度
				○ ドットラインの設置	新庄市	平成24年度
				○ 外側線を設置して、巻き込みを防ぐ	新庄市	平成24年度
				○ 一部左側歩行を指導	学校	平成24年度