

平成26年度策定分の通学路交通安全対策実施一覧表

平成27年度末現在

【沼田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	国道458号他	三浦歯科医院前の交差点	交差点の歩道部分が狭い	交差点横断歩道のカラー化 歩行者滞留空間の保全確保	山形県	平成27年度
2	県道新庄曲川線他	土田医院前の交差点	車両通行量が多く、高速道路を下りた車がスピードを出す。	「交差点注意」路面表示の再塗装	山形県	平成27年度
				「この先横断者注意」の標識設置 ⇒陸羽西線跨線ボックスに注意表示	山形県	平成28年度
				周辺学区内に「ゾーン30」の設置	警察	平成26年度

【日新小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	市道30号線他	コスモ石油付近の交差点	歩道が無い、ガードレールが無い、交通量が多い	外側線の太線塗装	新庄市	平成26年度
				交差点横断歩道の再塗装	警察	平成26年度
				「ゾーン30」の箇所における幅の広い北側を登下校することを検討 ⇒原則右側通行を再指導	学校	平成27年度

【泉田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	国道13号	赤坂バス停前	バス停付近にガードレールが無い	路側帯部分のカラー舗装	国	平成26年度
2	県道 萩野泉田停車場線	泉田桜通りの歩道部分	歩道に桜の木があり通行の妨げになる。 歩道と車道の間柵が無く歩行者がはみ出す。	景観型ガイドパイプ設置及び撤去、 外側線巻き込み部への指導線設置	山形県	平成26年度
				萩野中学校前に横断歩道と歩行者用 信号機の設置 ⇒学園東側交差点に横断歩道 2か所設置	警察	平成27年度
3	市道泉田・二枚橋線	柏木原から南の交差点	歩道、ガードレールが無い トラックの往来が多く危険	外側線の再塗装	新庄市	平成26年度
				右側通行が危険なところの左側通行 の児童への指導	学校	平成26年度

【升形小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	県道新庄戸沢線	升形の龍雲院付近の横断歩道	路側帯の幅が広いため横断時に危険性が高い 冬期間の雪置き場になってしまう	「横断者注意」の路面表示等	山形県	平成27年度
				横断歩道の再塗装	警察	平成26年度