

【沼田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	県道曲川新庄線	桧町のツルハドラック新庄店前のアンダーパスの部分	○ 地域高規格尾花沢新庄道路から市街地へ向う車の交通量が多く、スピードも出ており、横断者は非常に危険である。	○ 県道上部を通るJR陸羽西線の跨線ボックスの壁面に「事故多発箇所」の表示をするとともに、「交差点注意」の路面表示を2箇所に増やし、アンダーパス前後に「この先事故多発注意」の立て看板を設置した。	山形県	平成28年度

【日新小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	市道30号線ほか	日新小学校から日本衛生工事(株)新庄営業所まで	○ 交通量が多く、歩道が無く見通しも悪い。	○ 区画線の引き直し並びに見通しの悪い交差点のカーブミラーの角度を調整交換し、歩行者からも確認ができるようにした。	新庄市	平成28年度
				○ 登下校時の右側歩行を再指導した。	学校	平成28年度
2	市道松本・若葉町線	一方通行の松枝公民館付近の丁字路	○ 市道松本・緑町線との丁字路に横断歩道が無い ため、下校時は市道日新小学校前線との丁字路の横断歩道を渡って左側を通行できないか。	○ 法令上右側通行が義務であり、登下校時の右側通行を再指導した。また、横断歩道の無いところは左右の安全を十分確認して横断することを指導した。	学校	平成28年度

【萩野学園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	国道13号	国道13号と市道横根山・塩野線との交差点	○ 常時交通量が多く、車のスピードも出ているため、横断歩道はあるが渡るのは危険が伴う。	○ 「横断者注意」と「ドットライン」の路面表示を引き直した。また、横断歩道はカラー化し注意喚起を促した。	国	平成28年度
				○ 登下校時のより安全な横断のため、歩行者用信号機を設置した。	警察	平成28年度
				○ 児童数の将来見込を踏まえスクールバスの活用を検討する。 ⇒双葉荘児童1～6年生が冬期間下校時のみスクールバスを活用することとした。	新庄市	平成28年度一部実施

【升形小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	県道新庄戸沢線	升形上1区と下1区との堺の丁字路交差点	○ 県道南側の児童が歩道のある北側に渡る際に、交通量も非常に多く、横断歩道もなく危険である。	○ 歩道の縁石を一部撤去し、横断指導線を設置した。	山形県	平成28年度