



物件状況写真



外観
建物正面



内観
1階車庫



内観
1階車庫天井
水回り配管

物件状況写真



内観
2階和室
(畳なし)



内観
2階洋室



内観
2階キッチン

物件状況写真



内観
洋室の窓側から
小屋裏へのタラップ
(小屋裏状況)



内観
2階トイレ
故障中
要交換



内観
2階風呂



内観
2階和室6畳
(畳なし)



内観
2階 旧トイレ